



作ってみましょう！ iSのカバー

- a** … 裁ち切り端ミシン (又は、+15mm 三つ折り +10mm 折ってたたく
*おさえの内側に入る部分です。薄い布の場合は、縫い代として 15mm とり、三つ折りにしてミシンでたたくとよいでしょう。
*厚い布の場合は、縫い代をとらず、裁ち切って端ミシン (ロックミシン) をかけます。

- b** … 両端 +35mm 三つ折り
縫い代として 35mm とり三つ折りにするか、縫い目を見せたくない時はまつり縫いをします。

----- 破線部分はステッチ

*ステッチを入れることで、仕上がりの寸法が短くなりがちです。
特に薄い布の場合は、少し余裕をもって採寸するとよいでしょう。

